



**LUNDS**  
UNIVERSITET

Medicinska fakulteten

## Överenskommelse mellan IKVL, ILML samt EMV om gemensamma regler för användning av personlig skyddsutrustning på BMC

**Skyddsrock** ska alltid användas vid laboratoriearbete. Den ska lämnas till tvätt regelbundet och får inte bäras i pausrum.

**Skyddsglasögon** eller visir ska alltid användas vid risk för stänk av vätskor, aerosoler eller partiklar från eget arbete eller från någon annans arbete. Vanliga glasögon räknas inte som skyddsglasögon. Att bära linser under skyddsglasögon är OK.

Skyddsrock och skyddsglasögon är obligatoriska för alla, behovet av ytterligare personlig skyddsutrustning, till exempel vid arbete som inkluderar skyddsklassad verksamhet (2 eller högre samt GMM-verksamhet L och R), avgörs i riskbedömningen för arbetsmomentet.

**Skyddshandskar** används enligt riskbedömning. Normalt är vinyl och latex olämpliga handskmaterial. Skyddshandskarna ska bytas ofta och tas av när man lämnar laboratoriet.

**Täckta arbetsskor** ska användas vid risk för spill.

**Andningsskydd** ska användas för skydd mot skadliga föroreningar i luft om man inte kan skydda sig på annat sätt t ex genom att arbeta i dragskåp/dragbänk eller liknande.


**Hörselskydd** ska alltid användas vid risk för exponering för hörselskadligt buller.


**Risker ska elimineras eller reduceras i följande ordning:**


- Farliga ämnen byts ut mot mindre riskfyllda
- Arbetsmetoder, processer och tekniska anordningar väljs så att risken reduceras
- Skyddsåtgärder vidtas vid riskkällan
- Arbetet förläggs till särskild tid eller plats
- Personlig skyddsutrustning används

Ovanstående regler är en överenskommelse mellan prefekterna på EMV, IKVL och ILML samt BMC Driftschef, 2013-08-22

  
Bo Baldetorp  
IKVL

  
Madeleine Durbeej-Hjalt  
EMV

  
Magnus Abrahamson  
ILML

  
Gunnar Söderqvist  
BMC Service